



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DESVIO EM ITÁPOLIS

REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2019

MAIO /2019



O desvio realizado possui 1622 metros está marcado em azul na imagem de satélite





FOTOS 1 E 2: IMAGENS DA PARTE DA PONTE QUE RUIU



FOTO 4 E 5: PINTURA DE SETAS NOVAS



FOTOS 5 E 6: PINTURAS DE NOVAS SETAS



FOTOS 7 E 8: ANTES E DEPOIS DE SINALIZAÇÃO DE DESVIO



FOTO 9: SINALIZAÇÃO APAGADA